



VZ Standortbeschreibung

Ort: Jessen (Elster)
L 116 Wittenberger Str. / Mühlberger Str.



Quelle: OpenStreetMap (Open Database License ODbL)

Verkehrserhebung 24h am 12.10.2021

Auswertung:

Dienstag 00:00 - 24:00Uhr
in 15 min Intervallen

Fahrzeugarten Querschnittserhebung:


- Pkw **Pkw, Pkw mit 9 Sitzen**
- Liefer **Lieferwagen**
- Rad **auf der Straße**
- Krad **Motorräder, Moped, Mofa**
- Lkw **Lkw**
- LZ **Lastzug = Lkw+Anhänger, Sattel-Tanklastzüge**
- Bus **Linienbusse, Reisebusse**
- Fuß **auf Furten**

Besonderheit:

- > Unfallgeschehen,
- > gefährliche Situationen

Stau erfassung in den Spitzenstunden in der Mühlberger Str.

L116 Wittenberger Straße / Mühlberger Straße



Nord immer Oben

51°47'19.4"N 12°57'17.2"E
51.788728, 12.954787

Welt
Google



Quelle:
© 2021 GeoBasis-DE/BKG
© Google Lizenzierung von
Google Earth Pro für
Schlothauer & Wauer

Projekt	Manuelle Verkehrszählung mit Videounterstützung				
Knotenpunkt	Jessen (Elster) - L116 Wittenberger Straße / Mühlberger Straße				
Auftragsnr.	2018-0250	Zähltag von:	12.10.2021	Datum	07.10.2021
Bearbeiter	Locklair	bis:	-	Kamera	Cam1